

Der Dorfteich in Groß Ottersleben (auch Pferdeschwemme genannt)

Der Groß Ottersleber Dorfteich, gelegen im Ortszentrum an der Straße „Am Dorfteich“, ist ein eher nicht so attraktives Gebilde. Er hat schon schlimme Zeiten der Verschmutzung, der Verunstaltung und des Desinteresses erlebt. Er existiert wahrscheinlich schon so lange wie der Ort selbst, sah aber früher völlig anders aus. Es war einmal ein naturbelassener Teich, ähnlich wie der in Klein Ottersleben an der Halberstädter Chaussee.

Im 19. Jh. wurde er zu einer sog. Pferdeschwemme umgebaut. Dazu wurde der gesamte Teichgrund mit Steinen gepflastert und die Seitenwände mit einer Betonmauer versehen. Abends wurden die Pferdegespanne nach der Arbeit zwecks Reinigung durch den Teich hindurchgeführt. In den 1960er Jahren wurden auch die Stirnseiten des Teiches mit einer Betonmauer versehen. Er wurde zum Feuerlöschteich umgebaut. Das Problem war nun, der Teich hatte keinen Überlauf mehr. Die Folge war ein stehendes kleines Gewässer, in dem es keine natürliche Wasserreinigung mehr gab. Alles verdreckte, es gab unangenehme Gerüche und es begann eine allmähliche Verlandung. Der Zustand wurde immer schlimmer.

In den 2000er Jahren begann endlich eine erneute Umgestaltung des Teiches. Er wurde wieder in die Form der ehemaligen Pferdeschwemme zurückgebaut. Jedoch wurden die nun wieder schrägen Stirnseiten des Teiches zu hoch ausgeführt, so dass immer noch kein natürlicher Wasserüberlauf in den nahen Eulegraben (wie früher bei der alten Pferdeschwemme) erfolgen kann. Die Folge ist, die seit 50 Jahren bestehenden großen Probleme mit der Wasserqualität des Teiches haben sich nicht geändert. Ständig werden Reinigungsarbeiten erforderlich. Die sind aber das große Problem. Ständig drängt und erinnert der Bürgerverein die in der Stadt Magdeburg dafür verantwortlichen Ämter, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Eine scheinbar unendliche Geschichte.



Der Dorfteich in Groß Ottersleben