

***Betrachtungen
zu den wasserwirtschaftlichen Verhältnissen
im Gebiet von Ottersleben***



**Aus der 100jährigen Geschichte der Wasserversorgung
und Entwässerung des Stadtteiles**
(Mitte 19. bis Mitte 20. Jahrhundert)

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
2. Die wasserwirtschaftlichen Verhältnisse im Gebiet von Ottersleben bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts
 - 2.1 Oberflächengewässer
 - 2.2 Abflussmengen und Gewässergüte
 - 2.3 Fließende Gewässer im Gebiet von Ottersleben
 - 2.3.1 Klinke
 - 2.3.2 Eulegraben
 - 2.3.3 Großer und Kleiner Wiesengraben
 - 2.3.4 Quellgraben in Klein-Ottersleben
 - 2.4 Wasserversorgung
 - 2.4.1 Die Versorgung in Ottersleben im 19. Jahrhundert
 - 2.4.2 Flusswasserwerk Buckau
 - 2.4.3 Wasserversorgung aus der Letzlinger Heide
 - 2.4.4 Planungen für die Wasserversorgung aus dem Harz
 - 2.4.5 Planungen der Wasserversorgung für Groß-Ottersleben im 20. Jahrhundert
 - 2.5 Abwasserableitung und –behandlung
 - 2.5.1 Städtische Maßnahmen zur Ableitung und Behandlung
 - 2.5.2 Verhältnisse in Ottersleben
3. Die wasserwirtschaftliche Situation im Gebiet von Ottersleben nach dem II. Weltkrieg mit dem Wiederaufbau und der Konsolidierung
4. Zusammenfassung
5. Literatur- und Quellenverzeichnis